

# **История изменений в системном ПО устройств серии MCU-T, MCU-N и EM-12T**

## **ВНИМАНИЕ**

---

- В системном ПО версии 60.4.0.40 изменена карта памяти устройства, она несовместима с прикладным ПО, собранным в "KSE PLC-IDE" для ПО версии 60.4.0.30 и ниже. Необходимо: обновить "KSE PLC-IDE" до версии не ниже 210.0.00.04; пересобрать прикладное ПО и обновить его в устройстве.
- В системном ПО версии 60.4.0.7 поменялся тип файловой системы. Перед обновлением системного ПО с версий младше 60.4.0.8 необходимо создать резервные копии настроек. Иначе все настройки и дополнительные файлы будут потеряны!
- В системном ПО с версии 60.4.0.130 добавлена поддержка прямого доступа (по индексу и субиндексу) к словарю объектов устройства из прикладного ПО.
- В системном ПО с версии 60.4.0.190 исправлена реализация прямого доступа (по индексу и подындексу) к словарю объектов устройства из прикладного ПО. Поддержка предыдущей версии сохранена.
- В системном ПО версий 60.4.0.230 - 240 обнаружена ошибка инициализации CAN интерфейса. Исправлено в версии 60.4.0.245.
- В системном ПО, начиная с версии 60.4.0.255, поддерживается добавление индексов пользовательских переменных в диапазоне 0xA000 - 0xBFFF.

## **[60.4.10.6] 09.06.2025**

---

### **Добавлено**

- Модули расширения
  - Работа с микросхемой памяти M9516\*

## **[60.4.10.2] 09.06.2025**

---

### **Исправлено**

- Работа сетевого стека
- Работа модулей MCU-3, MCU-4

## **[60.4.10.1] 04.06.2025**

---

### **Добавлено**

- Прикладное ПО
  - Выполнение ПО из RAM
    - Обновление без перезагрузки и рестарта модулей
  - Отладка ПО
    - Пошаговое выполнение(один шаг - полный цикл отработки всех задач)
    - Просмотр значений переменных, в т.ч. и внутренних

## **[60.4.1.75] 22.05.2025**

---

### **Изменено**

- Выполнение команды сброса настроек и критических данных прикладного ПО. Сброс осуществляется без перезагрузки устройства, только с перезапуском запущенного программного обеспечения

## **[60.4.1.73] 23.01.2025**

---

### **Добавлено**

- **Modbus TCP Client.** 32 TCP соединения и 64 Modbus запросов

## **[60.4.1.70] 9.12.2024**

---

### **Добавлено**

- CAN. Шлюз в TCP/IP, UDP
- Модули
  - MCU-5-4TI температура компенсации XC

### **Исправлено**

- Модули
  - MCU-5-4TI Полиномы датчиков Cu\* и M\*
- Modbus TCP Slave. Ошибки при переподключении кабеля ethernet

## **[60.4.1.55] 28.08.2024**

---

### **Исправлено**

- Modbus RTU Client. Ошибка в запросе функцией 16 Write Multiple Registers

## **[60.4.1.53] 16.08.2024**

---

### **Добавлено**

- CANopen. Отключение инициализации T и R PDO Mappings по умолчанию (0x2301:1)

## **[60.4.1.52] 07.08.2024**

---

### **Изменено**

- МЭК 60870-5-104 - увеличение количества поддерживаемых параметров

### **Исправлено**

- Перезагрузка устройства при работе МЭК 60870-5-104

## **[60.4.1.51] 10.07.2024**

---

### **Исправлено**

- Работа с модулем MCU-6-8VI

## **[60.4.1.50] 26.06.2024**

---

### **Добавлено**

- Система регистрации событий:
  - Чтения событий через WEB-интерфейс
  - Журнал событий в папке events
  - События каждого класса хранятся в своей подпапке
  - Бинарный формат хранения

## **[60.4.1.48] 11.04.2024**

---

### **Исправлено**

- Периоды профилей мощности
- Зависание соединения по USB при переключении операционной системы ПК в режим "Сна"

## Добавлено

- Выбор источника (индекса и подиндекса) температуры компенсации холодного спая для термопар в модуле MCU-5-4TI.

## [60.4.1.44] 27.03.2024

---

## Изменено

- Modbus TCP Gateway на первый и второй порт включен по умолчанию
- Кол-во настроек и мапингов RPDO увеличено до 144

## Добавлено

- Поддержка получения ip адреса с помощью DHCP
- Команды управления обеменом с модулями расширения:
  - "mstp" stop modules 0x7074736d
  - "mstr" start modules 0x7274736d
  - "mrst" restart modules 0x7473726d
- Статусы SNTP
- Модуль расширения "MCU-5-4TI"
  - Статусы датчиков RTD
  - Обновлён список датчиков
- Дополнительная конфигурируемая пауза после ответа и новым Modbus запросом. Подындекс 5 ("Additional Inter-Frame Delay") индексов 0x2333, 0x2337 и 0x233B ("Modbus Serial Master Settings"). Параметр применяется на запросы от Modbus Serial клиента и Modbus TCP Gateway
- Добавлен подындекс 7 "Status" в индексах "Receive PDO Parameter". Отражает статус настроек и результат обработки PDO сообщения

## Исправлено

- Невозможность отключения Modbus TCP Gateway
- MCU-5-4TI - расчёт температуры RTD датчиков Ni

- WEB интерфейс - отображение подындексов типа int64
- Modbus TCP Slave - Механизм отключения самого старого клиента при подключении нового
- Передача CAN сообщений по таймеру (PDO Event Timer)
- Запросы битовых Modbus функций 1, 2, 5 и 15

## **[60.4.1.39] 31.12.2023**

---

### **Добавлено**

- Команда "rsap" (0x70617372) для сброса настроек ППО через индекс 0x1011:1 (с последующей перезагрузкой ППО)
- Команда "rcap" (0x70616372) для сброса критических настроек ППО через индекс 0x1011:1 (с последующей перезагрузкой ППО)
- Подындекс 8 индекса 0x2213 для отключения HTTP и FTP при доступе через интерфейс Ethernet

### **Изменено**

- Максимальный размер файла настроек увеличен со 128 до 512 кБ

## **[60.4.1.37] 15.12.2023**

---

### **Добавлено**

- Поддержка новой ревизии платы головного модуля ("MCU-хТ v2.0") для устройств серии MCU-T и MCU-N

## **[60.4.1.36] 16.01.2024**

---

### **Добавлено**

- Команды доступа к образу прикладного ПО:
  - "dlap"(0x70616c64) - Выгрузить ППО;
  - "rmap"(0x70616d72) - Удалить ППО;
  - "upar"(0x70617075) - Обновить ППО.

## **[60.4.1.35] 27.10.2023**

---

### **Исправлено**

- Самоидентификация устройств MCU-AN(DN)

## **[60.4.1.31] 24.10.2023**

---

### **Исправлено**

- Протокол IEC60870-104: качество сигнала, запись

## **[60.4.1.30] 20.10.2023**

---

### **Исправлено**

- Работа USB RNDIS в условиях электромагнитных помех

## **[60.4.1.27] 17.10.2023**

---

### **Исправлено**

- Работа модуля MCU-7-4AO в условиях электромагнитных помех

## **[60.4.1.26] 05.10.2023**

---

### **Добавлено**

- HTTP запись бинарных данных (set\_od\_bin\_data.form)
- HTTP чтение данных в формате JSON (get\_od\_json\_data.form)

## **[60.4.1.24] 04.10.2023**

---

### **Исправлено**

- Не работал TCP/IP стек если выключен RSTP

## **[60.4.1.23] 03.10.2023**

---

### **Исправлено**

- Клиент Modbus RTU. Обработка ответа на запрос функцией "4 - Read Input Register "

## **[60.4.1.22] 20.09.2023**

---

### **Добавлено**

- Включен протокол МЭК60870-104. Ошибки обработки файла конфигурации выводятся в файл "iec104errorconf.txt" на FTP

## **[60.4.1.21] 20.09.2023**

---

### **Добавлено**

- Кол-во наносекунд и диапазон дробной части секунды в индексе "Device Time" (0x2081)

## **[60.4.1.20] 19.09.2023**

---

### **Исправлено**

- Работа протокола SNTP
- Обработка дискретных входов на EM12-хТ

## **[60.4.1.15] 12.09.2023**

---

### **Изменено**

- Максимально-возможное кол-во маппингов Modbus - 2048

### **Исправлено**

- Работа фильтров на модулях, содержащих аналоговый ввод



## Добавлено

- Расширен диапазон индексов переменных ППО для записи в подиндексы типа "RO" из прикладного ПО. Диапазон индексов с 0xA000 по 0xFFFF

## [60.4.1.10] 22.06.2023

---

## Добавлено

- Проверка валидности ip-адреса RNDIS интерфейса
- Счётчики количества неотправленных и необработанных входящих CAN-сообщений в индексе CAN X Status
- 63 настройки ожидания heartbeat сообщений (0x1016 "Consumer Heartbeat Time") и NMT статусов (0x2311 "CANopen 1 NMT Status"). Всего 127 настроек и статусов
- Modbus TCP Slave - при закрытии добавлена попытка "трёхстороннего" завершения соединения

## Исправлено

- Не учитывалась дополнительная пауза перед ответом на Modbus RTU запрос (режим Modbus Slave). Параметр "Answer Delay" индексов "Modbus Serial 1/2/3 Slave Settings"
- Искажались данные при одновременном чтении через web интерфейс с нескольких страниц
- Не выдерживался таймаут ожидания ответа более двух секунд на запрос по Modbus RTU протоколу (режим Modbus Master). Параметр "Response Timeout" индексов "Modbus Serial 1/2/3 Master Settings"
- Потеря CAN сообщений при одновременной передаче более трёх сообщений
- Работа веб-интерфейса при 2-х и более одновременно открытых страницах

## **[60.4.1.5] 16.05.2023**

---

### **Добавлено**

- Отображение наименования устройства исполнения MCU-N
- Работа Modbus RTU для устройства исполнения MCU-N(2R/RC)

### **Исправлено**

- Перезагрузка устройства при записи значений в индексы "DO Write Word / Bit" через SDO и RPDO сообщения

### **Удалено**

- Индексы переменных прикладного ПО (0xA480..0xA8C3)

## **[60.4.0.255] 02.05.2023**

---

### **Добавлено**

- Доступ к последовательным портам (RS-485)
- Поддержка добавления индексов в диапазоне 0xA000 - 0xBFFF из прикладного ПО

### **Изменено**

- Пороги детектирования сигнала для модуля расширения "MCU-1-10HDI"

### **Исправлено**

- Измерение сопротивления датчиков RTD (П1000 и Pt1000) модулем расширения "MCU-F"

## **[60.4.0.252] 04.04.2023**

---

### **Изменено**

- Работа с датчиками температуры модуля MCU-F.

## **[60.4.0.251] 30.03.2023**

---

### **Исправлено**

- Перезагрузка при выборе датчика температуры "RTD П 1000" или "RTD Ni 100" на плате MCU-F.

### **Изменено**

- Текст на экране MCU-F при отсутствии файлов конфигурации экранов.

## **[60.4.0.250] 24.03.2023**

---

## **[60.4.0.248] 22.03.2023**

---

### **Исправлено**

- Ошибки связи(CRC) модуля MCU-7-4AO

## **[60.4.0.247] 22.03.2023**

---

### **Исправлено**

- Ошибки связи модуля MCU-7-4AO

## **[60.4.0.246] 10.03.2023**

---

### **Исправлено**

- Сохранение контрольной суммы настроек при их непрерывной записи

### **Добавлено**

- Статусы каналов 4-20 в модулях MCU-3-8AI

### **Добавлено**

- 64 доп. RPDO в словаре CANopen; общее кол-во RPDO - 128
- Загрузка и выгрузка содержимого словаря

## **[60.4.0.245] 10.02.2023**

---

### **Исправлено**

- Инициализация CAN интерфейса
- Обработка пакетов Modbus TCP и RTU (Slave)
- Инициализация Modbus RTU запроса клиента (Master)
- Поддержка устройства исполнения MCU-N(2R/RC)
- Отображение строковых параметров в web интерфейсе

## **[60.4.0.240] 23.01.2023 (Версия отклонена)**

---

### **Исправлено**

- Обработка пакетов Modbus TCP и RTU (Slave)

## **[60.4.0.235] 19.01.2023 (Версия отклонена)**

---

### **Исправлено**

- Инициализация Modbus RTU запроса клиента (Master)

## **[60.4.0.230] 12.01.2023 (Версия отклонена)**

---

### **Добавлено**

- Поддержка устройства исполнения MCU-N(2R/RC)

## **[60.4.0.225] 08.12.2022**

---

### **Исправлено**

- Индикация модуля "MCU-7(20)-4AO"

## **[60.4.0.215] 22.11.2022**

---

### **Исправлено**

- Определение модуля "MCU-2-10DI" (ревизия 3) на старте устройства

## **[60.4.0.210] 09.11.2022**

---

### **Добавлено**

- Поддержка модуля "MCU-2-10DI" (ревизия 3)
- Поддержка модуля "MCU-3-8AI" (ревизия 3)

## **[60.4.0.205] 28.09.2022**

---

### **Добавлено**

- Возможность смены ip адреса сетевого адаптера RNDIS (USB) (индекс 0x221B "USB Network Adapter Settings")

### **Изменено**

- Считывание коэффициентов калибровки с модуля "MCU-4-8-СТІ" (ревизия 6)

## **[60.4.0.200] 15.09.2022**

---

### **Добавлено**

- Поддержка модуля "MCU-8-4RO" (ревизия 2)

## **[60.4.0.195] 14.09.2022**

---

### **Добавлено**

- Поддержка модуля "MCU-4-8CTI" (v6)
- Поддержка модуля "MCU-1-10HDI" (v3)
- Поддержка модуля "MCU-9-10HDO" (v4.1)

## **[60.4.0.190] 19.08.2022**

---

### **Изменено**

- Исправлена реализация прямого доступа (по индексу и подындексу) к словарю объектов устройства из прикладного ПО

### **Исправлено**

- Проверка изменений данных для инициации передачи "Transmit PDO" сообщения
- Отображение параметров Прикладной программы на главной web странице

## **[60.4.0.185] 19.07.2022**

---

### **Изменено**

- Улучшена стабильность работы модуля "MCU-8-4RO"

## **[60.4.0.180] 18.07.2022**

---

### **Добавлено**

- Поддержка модуля расширения "MCU-F"

## **[60.4.0.175] 14.06.2022**

---

### **Исправлено**

- Чтение файлов с настройками

### **Добавлено**

- 48 запрос Modbus клиента на первом порту
- В названии устройства добавлен код интерфейсов связи (коммуникационных портов)
- Отображение статусов портов RSTP

## **[60.4.0.170] 23.05.2022**

---

### **Исправлено**

- Чтение файла modbus\_mappings.cfg. Инициализируются только первые 512 записей. Остальные отбрасываются. В индексе 0x1003 добавляется ошибка (код ошибки 0xFF31) с количеством отброшенных записей

### **Изменено**

- Максимальное количество читаемых записей из файла "modbus\_mappings.cfg" увеличено до 512

### **Удалено**

---

- Отображение статусов портов RSTP

## **[60.4.0.166] 12.05.2022**

---

### **Добавлено**

- Отображение статусов портов RSTP

## **[60.4.0.165] 29.04.2022**

---

### **Изменено**

- Фильтрация сигнала дискретного ввода на 230 В переменного тока

## **[60.4.0.160] 20.04.2022**

---

### **Добавлено**

- Поддержка iec61850

## **[60.4.0.155] 31.03.2022**

---

### **Исправлено**

- Включение запроса Modbus клиента на не включенном последовательном интерфейсе

## **[60.4.0.153] 30.03.2022**

---

### **Добавлено**

- Поддержка модуля расширения "MCU-7-4AO"

## **[60.4.0.150]**

---

### **Изменено**

- web интерфейс

## **[60.4.0.146]**

---

### **Исправлено**

- Работа Modbus Client



## [60.4.0.145]

---

### Исправлено

- Индикация подключенной термопары на модуле расширения "MCU-5-4RTD (10 кОм)"

### Добавлено

- Автоматическое определение выбранного входного диапазона в новых ревизиях модулей MCU-4-8CTI (4-х-контактные разъёмы)
  - Вывод в 4x0F Channel Status, бит 7. Если бит установлен - измеряется ток утечки(диапазон - 0 -- 350 мкА).

## [60.4.0.144]

---

### Изменено

- Ёмкость файла настроек увеличена с 50 до 128 кБ

## [60.4.0.143]

---

### Исправлено

- Редкие ошибки модуля MCU-5-4RTD(400 Ом) при активном опросе по RS-485

## [60.4.0.142]

---

### Добавлено

- Поддержка термопар на модуле MCU-5-4RTD(10 кОм)

## [60.4.0.140]

---

### Добавлено

- Поддержка Modbus функции (Slave) "Read Input Registers (код функции 4)"

## Исправлено

- Работа в одной сборке нескольких модулей MCU-5-4RTD(400 Ohm).  
Могло наблюдаться отсутствие изменений данных

## [60.4.0.135]

---

### Добавлено

- Поддержка Modbus функций (Slave): "Read Coils (код функции 1)", "Read Discrete Inputs (2)", "Write Single Coil (5)", "Write Multiple Coils (15)"
- Расширен синтаксис конфигурации отражения объектов словаря CANopen в файле modbus\_mappings.cfg для добавления coil(s)/input(s).

## [60.4.0.130]

---

### Добавлено

- Поддержка прямого доступа (по индексу субиндексу) к словарю объектов устройства из прикладного ПО

## Исправлено

- Работа модуля MCU-5-4RTD(10 KOhm)

## [60.4.0.127]

---

### Добавлено

- Индикация ошибки модуля MCU-5-4RTD(10 KOhm)

## [60.4.0.125]

---

### Добавлено

- Поддержка модулей MCU-5-4RTD(10 KOhm)

## **[60.4.0.121] - 14.10.2021**

---

### **Исправлено**

- Перезагрузка устройства из-за кода сохранения параметров

## **[60.4.0.120] - 30.07.2021**

---

### **Исправлено**

- Неработоспособность платы MCU-7-2AO стоящей после модуля счётчика MCU-EM
- Оптимизировано время обработки модуля MCU-EM

## **[60.4.0.115] - 13.07.2021**

---

### **Исправлено**

- Обработка данных аналоговых модулей(при многомодульной конфигурации часть модулей(например, RTD) могла не обновлять данные)
- Ошибка версии 110

## **[60.4.0.110] - 12.07.2021**

---

### **Ошибки**

**!!Внимание! В данной прошивке не работают аналоговые модули. Необходимо обновление!!**

### **Исправлено**

- Расчёт длины данных в ответе на Modbus TCP (Slave и Gateway) запрос
- Управление запросами Modbus Serial Client Request

## **[60.4.0.100] - 27.05.2021**

---

### **Изменено**

- Период обновления данных на Web страницах одна секунда

### **Исправлено**

- Инициализация модуля аналогового ввода (MCU-7-2AO) на старте устройства
- Web интерфейс
  - По кнопке "Set from PC" ("Принять время ПК") установка в устройстве локального времени компьютера
  - Отображение даты и времени без корректировки часового пояса компьютера
  - Интерпретация кода ошибки CAN порта ("CAN Status")

## **[60.4.0.94] - 11.05.2021**

---

### **Исправлено**

- Включение часов реального времени на старте устройства

## **[60.4.0.93] - 05.05.2021**

---

### **Добавлено**

- Modbus RTU клиент на два последовательных порта по 64 запроса
- Web интерфейс
  - Интерпретация значений в инженерном меню:
    - Ошибки в индексе 0x1003 "Pre-defined Error Field"
    - Отображение значений с датой и временем
    - Причина перезагрузки (субиндекс 1 индекса 0x2001 "Device Status")
    - Состояние виртуального (0x2301 "CANopen Node Status") и удаленного (0x2311 "CANopen 1 NMT Status") узла

- Описание, статус и команды Прикладного ПО (индексы 0x5000 - 0x5002)
- Настройка и статус запросов Modbus RTU клиента
- Улучшен интерфейс редактирования значений:
  - Настройка ожидания CANopen "Heartbeat" сообщений разделена на два поля ввода: номер узла и время ожидания

## **[60.4.0.92] - 13.04.2021**

---

### **Добавлено**

- Шлюз Modbus TCP GW
- Вывод флагов ошибок в 0x2001:12-13

### **Изменено**

- Типы и названия субиндексов индексов прикладной программы (индексы 0x5000-0x5002)
- Индексы Board\* переименованы в Module\*

### **Исправлено**

- Поддержка модулей измерения параметров нагрузки ("EM-L" и "EM-H") в позиции с 4 по 7

## **[60.4.0.80] - 04.12.2020**

---

### **Добавлено**

- Модули PM
  - Измерения U1 U0 U2 KU1 KU0(метод симметричных составляющих)
- WEB-интерфейс
  - U1 U0 U2 KU1 KU0
  - Возможность добавления WEB-страницы прикладного ПО
- Поддержка модификаций устройства с интерфейсами связи "2R" и "RC"

## **Исправлено**

- Поведение при отсутствии файла modbus\_mappings.cfg

## **[60.4.0.70] - 20.11.2020**

---

### **Добавлено**

#### **WEB-интерфейс**

- Сброс счётчиков энергии и моточасов для ЕМ
- Установка времени устр-ва из системного времени ПО
- Локализация

### **Изменено**

### **Удалено**

### **Исправлено**

### **Устарело**

## **[60.4.0.60] - 21.09.2020**

---

### **Добавлено**

### **Изменено**

- Обработка ошибки доступа прикладного ПО к памяти(в 60.4.0.40 поменялась карта памяти).

### **Удалено**

- Локализация Web-интерфейса временно отключена. Требуется доработка.

### **Исправлено**

- Зависание устройства при прошивке несовместимого прикладного ПО.

**Устарело**

## **[60.4.0.50] - 30.09.2020**

---

**Добавлено**

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

- Работа с платами 4-8. Была нарушена в ПО 60.4.0.40.

**Устарело**

## **[60.4.0.40] - 29.09.2020**

---

**Добавлено**

- Поддержка новой версии головной платы
- Проверка FRAM памяти в платах, где она присутствует

**Обнаруженные ошибки**

- Работа с платами 4-8

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

**Устарело**

**[60.4.0.30] - 26.08.2020**

---

**Добавлено** ad7124streg

**Изменено**

**Удалено**

- Ограничение на максимальное напряжение батареи часов

**Исправлено**

**Устарело**

**[60.4.0.20] - 14.08.2020**

---

**Добавлено**

- Сохранение выбранных параметров прикладного ПО в батарейной памяти
- Локализован WEB-интерфейс

**Изменено**

- На 10% снижено энергопотребление

**Удалено**

ad7124streg



## **Исправлено**

- Некорректное поведение 1 канала модуля 4 в комбинации 114

## **Устарело**

## **[60.4.0.10] - 17.06.2020**

---

### **Добавлено**

- Сохранение переменных Прикладной программы в энергонезависимой памяти с батарейным питанием (Critical)

### **Изменено**

### **Удалено**

### **Исправлено**

- Обработка запроса (функцией Read Holding Registers) чтения 125 регистров Modbus
- Обработка AI Float Mag для платы MCU-4RTD
- Обработка ошибок приёма пакетов по интерфейсу RS-485

## **Устарело**

## **[60.4.0.9] - 16.06.2020**

---

### **Добавлено**

- Последовательный интерфейс (RS-485)
- Статистика для последовательного порта
- Статистика для Modbus Slave TCP и RTU протоколу, в том числе контроль опроса мастером

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

- Чтение файла конфигурации (modbus\_mappings.cfg) отражения индексов CANopen в пространстве адресов Modbus

**Устарело**

**[60.4.0.8] - 21.05.2020**

---

**Добавлено**

**Изменено**

- Алгоритм обнаружения пропажи основного питания(улучшена помехозащищённость)
- WEB-интерфейс

**Удалено**

**Исправлено**

- Перезагрузка при включенном интерфейсе CAN, воздействии ЭМ помех, отсутствии других подключенных устройств и отсутствии терминатора

**Устарело**

**[60.4.0.7] - 15.05.2020**

---

**ВНИМАНИЕ**

**В прошивке поменялся тип файловой системы! При перепрошивке создание бэкапа настроек и "маппингов" обязательно! Иначе все настройки и дополнительные файлы будут потеряны!**

**Исправлена ошибка, которая могла приводить к некорректной работе аналоговых плат, расположенных друг за другом.**

**Обязательна перепрошивка в случае следования друг за другом аналоговых плат**

## **Добавлено**

## **Изменено**

- WEB-интерфейс
- В платах EM вместо тока нейтрали ток утечки

## **Удалено**

- Файловая система FATFS

## **Исправлено**

- Ошибка в обработке данных плат MCU 3,4,5
- Неверное название модуля 7-2AO
- Работа CAN интерфейса

## **Устарело**

# **[60.4.00.6] - 26.02.2020**

---

## **ВНИМАНИЕ**

**В этой сборке не работает CAN**

## **Добавлено**

- Возможность хранения ревизии устройства в однократно программируемой памяти

## **Изменено**

## **Удалено**

## **Исправлено**

- Возвращена возможность работы с платами счётчиков (16-H, 17-L)

- Смена и сохранение пароля

## **Устарело**

# **[60.4.00.5] - 15.01.2020**

---

## **Добавлено**

- Ping - проверка доступности узлов. Индексы для настройки: 0x2228-0x222B
- Обработка ситуации потери связи с Ethernet Phy в следствии действия ЭМИ

## **Изменено**

- Словарь объектов(добавлен Ping)

## **Удалено**

## **Исправлено**

- Некорректное поведение при воздействии ЭМ помех - отказ Ethernet

## **Устарело**

# **[60.4.00.4] - 11.12.2019**

---

## **Добавлено**

## **Изменено**

- Поведение при пропаже питания
- Структура проекта(расположение словаря)

## **Удалено**

## **Исправлено**

- Некорректное поведение при воздействии ЭМ помех - перезагрузка

## **Устарело**

# **[60.4.00.3] - 04.12.2019**

---

## **Добавлено**

- Обработка собственных PDO
- Обработка собственных HeartBeat
- Маппинг параметров плат в PDO по умолчанию

## **Изменено**

- Словарь объектов
- Общая прошивка для MCU и EM

## **Удалено**

## **Исправлено**

- Сохранение параметров. В старых прошивках параметры при некотором стечении обстоятельств могли не сохраняться.

## **Устарело**