

# История изменений в системном ПО устройств серии MCU-T и EM-12T

## ВНИМАНИЕ

- В системном ПО версии 60.4.0.40 поменялась карта памяти устройства, она несовместима с прикладным ПО, собранным в "KSE PLC-IDE" для ПО версии [60.4.0.30] и ниже. Необходимо: обновить "KSE PLC-IDE" до версии не ниже 210.0.00.04; пересобрать прикладное ПО и обновить его в устройстве
- В прошивке [60.4.0.7] поменялся тип файловой системы! При перепрошивке устройства с версией ПО младше [60.4.0.8] создание бэкапа настроек и "маппингов" обязательно! Иначе все настройки и дополнительные файлы будут потеряны!

## [60.4.0.115] - 13.07.2021

### Исправлено

- Обработка данных аналоговых модулей(при многомодульной конфигурации часть модулей(например, RTD) могла не обновлять данные)
- Ошибка версии 110

## [60.4.0.110] - 12.07.2021

### Ошибки

**!!Внимание! В данной прошивке не работают аналоговые модули. Необходимо обновление!!**

### Исправлено

- Расчёт длины данных в ответе на *Modbus TCP (Slave и Gateway)* запрос
- Управление запросами *Modbus Serial Client Request*

## [60.4.0.100] - 27.05.2021

### Изменено

- Период обновления данных на Web страницах одна секунда

### Исправлено

- Инициализация модуля аналогового ввода (MCU-7-2AO) на старте устройства
- Web интерфейс
  - По кнопке "Set from PC" ("Принять время ПК") установка в устройстве локального времени компьютера
  - Отображение даты и времени без корректировки часового пояса компьютера
  - Интерпретация кода ошибки CAN порта ("CAN Status")

## [60.4.0.94] - 11.05.2021

### Исправлено

- Включение часов реального времени на старте устройства

## **[60.4.0.93] - 05.05.2021**

### **Добавлено**

- Modbus RTU клиент на два последовательных порта по 64 запроса
- Web интерфейс
  - Интерпретация значений в инженерном меню:
    - \* Ошибки в индексе 0x1003 "Pre-defined Error Field"
    - \* Отображение значений с датой и временем
    - \* Причина перезагрузки (субиндекс 1 индекса 0x2001 "Device Status")
    - \* Состояние виртуального (0x2301 "CANopen Node Status") и удаленного (0x2311 "CANopen 1 NMT Status") узла
    - \* Описание, статус и команды Прикладного ПО (индексы 0x5000 - 0x5002)
    - \* Настройка и статус запросов Modbus RTU клиента
  - Улучшен интерфейс редактирования значений:
    - \* Настройка ожидания CANopen "Heartbeat" сообщений разделена на два поля ввода: номер узла и время ожидания

## **[60.4.0.92] - 13.04.2021**

### **Добавлено**

- Шлюз Modbus TCP GW
- Вывод флагов ошибок в 0x2001:12-13

### **Изменено**

- Типы и названия субиндексов индексов прикладной программы (индексы 0x5000-0x5002)
- Индексы Board\* переименованы в Module\*

### **Исправлено**

- Поддержка модулей измерения параметров нагрузки ("EM-L" и "EM-H") в позиции с 4 по 7

## **[60.4.0.80] - 04.12.2020**

### **Добавлено**

- Модули PM
  - Измерения U1 U0 U2 KU1 KU0(метод симметричных составляющих)
- WEB-интерфейс
  - U1 U0 U2 KU1 KU0
  - Возможность добавления WEB-страницы прикладного ПО
- Поддержка модификаций устройства с интерфейсами связи "2R" и "RC"

### **Исправлено**

- Поведение при отсутствии файла modbus\_mappings.cfg

## **[60.4.0.70] - 20.11.2020**

### **Добавлено**

### **WEB-интерфейс**

- Сброс счётчиков энергии и моточасов для ЕМ
- Установка времени устр-ва из системного времени ПО
- Локализация

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

**Устарело**

**[60.4.0.60] - 21.09.2020**

**Добавлено**

**Изменено**

- Обработка ошибки доступа прикладного ПО к памяти(в 60.4.0.40 поменялась карта памяти).

**Удалено**

- Локализация Web-интерфейса временно отключена. Требуется доработка.

**Исправлено**

- Зависание устройства при прошивке несовместимого прикладного ПО.

**Устарело**

**[60.4.0.50] - 30.09.2020**

**Добавлено**

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

- Работа с платами 4-8. Была нарушена в ПО 60.4.0.40.

**Устарело**

**[60.4.0.40] - 29.09.2020**

**Добавлено**

- Поддержка новой версии головной платы
- Проверка FRAM памяти в платах, где она присутствует

## **Обнаруженные ошибки**

- Работа с платами 4-8

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

**Устарело**

**[60.4.0.30] - 26.08.2020**

**Добавлено**

**Изменено**

**Удалено**

- Ограничение на максимальное напряжение батареи часов

**Исправлено**

**Устарело**

**[60.4.0.20] - 14.08.2020**

**Добавлено**

- Сохранение выбранных параметров прикладного ПО в батарейной памяти
- Локализован WEB-интерфейс

**Изменено**

- На 10% снижено энергопотребление

**Удалено**

**Исправлено**

- Некорректное поведение 1 канала модуля 4 в комбинации 114

**Устарело**

**[60.4.0.10] - 17.06.2020**

**Добавлено**

- Сохранение переменных Прикладной программы в энергонезависимой памяти с батарейным питанием (*Critical*)

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

- Обработка запроса (функцией *Read Holding Registers*) чтения 125 регистров *Modbus*
- Обработка *AI Float Mag* для платы *MCU-4RTD*
- Обработка ошибок приёма пакетов по интерфейсу RS-485

**Устарело**

**[60.4.0.9] - 16.06.2020**

**Добавлено**

- Последовательный интерфейс (RS-485)
- Статистика для последовательного порта
- Статистика для Modbus Slave TCP и RTU протоколу, в том числе контроль опроса мастером

**Изменено**

**Удалено**

**Исправлено**

- Чтение файла конфигурации (modbus\_mappings.cfg) отражения индексов CANopen в пространстве адресов Modbus

**Устарело**

**[60.4.0.8] - 21.05.2020**

**Добавлено**

**Изменено**

- Алгоритм обнаружения пропажи основного питания(улучшена помехозащищённость)
- WEB-интерфейс

**Удалено**

**Исправлено**

- Перезагрузка при включенном интерфейсе CAN, воздействии ЭМ помех, отсутствии других подключенных устройств и отсутствии терминатора

Устарело

**[60.4.0.7] - 15.05.2020**

#### **ВНИМАНИЕ**

**В прошивке поменялся тип файловой системы! При перепрошивке создание бэкапа настроек и “маппингов” обязательно! Иначе все настройки и дополнительные файлы будут потеряны!**

**Исправлена ошибка, которая могла приводить к некорректной работе аналоговых плат, расположенных друг за другом. Обязательна перепрошивка в случае следования друг за другом аналоговых плат**

#### **Добавлено**

#### **Изменено**

- WEB-интерфейс
- В платах EM вместо тока нейтрали ток утечки

#### **Удалено**

- Файловая система FATFS

#### **Исправлено**

- **Ошибка в обработке данных плат MCU 3,4,5**
- Неверное название модуля 7-2AO
- Работа CAN интерфейса

Устарело

**[60.4.00.6] - 26.02.2020**

#### **ВНИМАНИЕ**

**В этой сборке не работает CAN**

#### **Добавлено**

- Возможность хранения ревизии устройства в однократно программируемой памяти

#### **Изменено**

#### **Удалено**

#### **Исправлено**

- Возвращена возможность работы с платами счётчиков (16-H, 17-L)
- Смена и сохранение пароля

**Устарело**

**[60.4.00.5] - 15.01.2020**

**Добавлено**

- Ping - проверка доступности узлов. Индексы для настройки: 0x2228-0x222B
- Обработка ситуации потери связи с Ethernet Phy в следствии действия ЭМИ

**Изменено**

- Словарь объектов(добавлен Ping)

**Удалено**

**Исправлено**

- Некорректное поведение при воздействии ЭМ помех - отказ Ethernet

**Устарело**

**[60.4.00.4] - 11.12.2019**

**Добавлено**

**Изменено**

- Поведение при пропаже питания
- Структура проекта(расположение словаря)

**Удалено**

**Исправлено**

- Некорректное поведение при воздействии ЭМ помех - перезагрузка

**Устарело**

**[60.4.00.3] - 04.12.2019**

**Добавлено**

- Обработка собственных *PDO*
- Обработка собственных *HeartBeat*
- Маппинг параметров плат в *PDO* по умолчанию

**Изменено**

- Словарь объектов
- Общая прошивка для *MCU* и *EM*

**Удалено**

**Исправлено**

- Сохранение параметров. В старых прошивках параметры при некотором стечении обстоятельств могли не сохраняться.

**Устарело**