

История изменений ПО RMO-01-3

ВНИМНИЕ: Начиная с версии 63.10.0.16, по интерфейсу WiFi устройство имеет IP адрес 192.168.8.1

[63.10.0.20] 23.04.2025

Очередной выпуск ПО

[63.10.0.19] 03.04.2025

Добавлено

- Температура устройства в словаре

Обновлено

- WEB интерфейс управления электрообогревом

[63.10.0.18] 03.04.2025

Добавлено

- Алгоритм самопрогрева симистора

[63.10.0.17] 02.04.2024

Исправлено

- Удаление данных в файле с настройками "settings2.bin"

[63.10.0.16] 19.03.2024

Добавлено

- Добавлена поддержка сетевого устройства через USB порт.
Подключение USB Ncm.
 - По интерфейсу WiFi устройство имеет IP адрес 192.168.8.1

- По интерфейсу USB устройство имеет IP адрес 169.254.241.1

[63.6.0.15] 16.02.2024

Изменено

- Режим автосброса аварийного отключения по температуре выключен по умолчанию

[63.6.0.10] 13.02.2024

Добавлено

- Режим автосброса аварийного отключения по температуре. Режим по умолчанию

[63.6.0.9] 08.02.2024

Исправлено

- Применение калибровочных коэффициентов по каналам измерения температуры

[63.6.0.8] 08.02.2024

Изменено

- Улучшена точность измерения температуры на краях диапазона

Добавлено

- Валидации системного ПО, загруженного через OTA

Исправлено

- Повышена стабильность устройства при параллельном подключении нескольких клиентов через Wi-Fi

[63.6.0.6] 29.08.2022

Изменено

- Изменены параметры Wi-Fi для повышения скорости загрузки веб страниц на мобильных устройствах.

Добавлено

- Автоматическое создание папки для хранения файлов прошивки.

Исправлено

- Включение линии при сбросе защитного отключения.

[63.6.0.5] 26.07.2022

Добавлено

- Поддержка обновлений по воздуху

Изменено

- Индикация работы Wi-Fi
- Положение переключателя лимитера дополнительно определяет режим работы по 1 или 2 датчикам.

[63.6.0.1] 28.06.2022

Добавлено

- Отдельное хранилище для моточасов

Изменено

- Индикация работы Wi-Fi
- Отключение Wi-Fi по истечению одной минуты при отсутствии подключенных клиентов
- Прикладное ПО
 - Период обновление счётчика моточасов и включений сокращён до одной секунды

- Исправлена ошибка в алгоритме управления выходом

Исправлено

- Работа режима выхода SoftStart

[63.6.0.0] 29.03.2022

Добавлено

- Первая версия