

История изменений системного ПО HCR-06FV2

[19.5.0.10] - 24.01.2022

Изменено

- WEB-интерфейс

Исправлено

- Некорректный опрос *1-Wire* датчиков

[19.5.0.5] - 6.12.2021

Добавлено

- Улучшена точность измерения тока

[19.5.0.3] - 3.12.2021

Исправлено

- Измерение среднего тока в переходных режимах

[19.5.0.2] - 2.12.2021

Добавлено

- Вкладка для калибровки режима управления по току самрега

Исправлено

- Точность измерения мгновенного тока

[19.5.0.1] - 20.10.2021

Добавлено

- Первая версия