

История изменений системного ПО

HCR-06FV3

[19.5.0.25] - 27.02.2022

Исправлено

- Драйвер 32МБит ЭППЗУ

[19.5.0.20] - 26.01.2022

Добавлено

- Поддержка новой ревизии устройства с другой микросхемой ЭППЗУ

[19.5.0.15] - 22.11.2022

Добавлено

- Защита реле при превышении допустимого тока

Исправлено

- 1Wire - обновление списка устройств при сканировании

[19.5.0.12] - 17.11.2022

Добавлено

- Поддержка прямого доступа к словарю из прикладного ПО второй версии(с проверкой типов)

[19.5.0.11] - 14.04.2022

Добавлено

- Плавный старт в режиме ограничения тока, при работе нескольких каналов

[19.5.0.10] - 24.01.2022

Изменено

- WEB-интерфейс

Исправлено

- Некорректный опрос *1-Wire* датчиков

[19.5.0.5] - 6.12.2021

Добавлено

- Улучшена точность измерения тока

[19.5.0.3] - 3.12.2021

Исправлено

- Измерение среднего тока в переходных режимах

[19.5.0.2] - 2.12.2021

Добавлено

- Вкладка для калибровки режима управления по току самрега

Исправлено

- Точность измерения мгновенного тока

[19.5.0.1] - 20.10.2021

Добавлено

- Первая версия