

История изменений Прикладного ПО для MCU-MW

[60.0.0.40] - 4.09.2025

Исправлено

- Работа веб-интерфейса
- Линия 1 по умолчанию включена, 2 - выключена

[60.0.0.31] - 21.08.2023

Изменено

- Индексы линий перенесены в прикладное ПО. Системное ПО необходимо обновить до версии выше 60.5.0.185

[60.0.0.30] - 19.10.2022

Изменено

- Библиотека ФБ "Heatline" версии 1.0.0.21 от 22.12.2021.
- Удалена одна обогревная линия. Поддерживаются 2 обогревные линии.