

История изменений ПО HCR-01F-L

ВНИМАНИЕ

- С версии 63.10.0.16 по интерфейсу WiFi устройство имеет IP адрес 192.168.8.1

[64.10.0.50] 08.04.2026

Очередной выпуск

[64.10.0.49] 03.04.2026

Добавлено

- WEB
 - Просмотр файловой системы
 - Просмотр настроек

Исправлено

- Подключение с помощью USB на ОС Windows

[64.10.0.48] 03.04.2026

Добавлено

- Вывод MAC адреса WiFi

[64.10.0.47] 23.03.2026

Добавлено

- WEB - пользовательская страница
 - Возможность включать Wi-Fi на старте устройства
 - Настройка времени автоматического выключения Wi-Fi при отсутствии клиентов

- Возможность не выключать Wi-Fi при отсутствии клиентов

[64.10.0.46] 23.03.2026

Добавлено

- Возможность включать Wi-Fi на старте устройства
- Настройка времени автоматического выключения Wi-Fi при отсутствии клиентов
- Возможность не выключать Wi-Fi при отсутствии клиентов
- Возможность менять пароль точки доступа Wi-Fi

Изменено

- Имя точки доступа Wi-Fi по умолчанию изменена на "HCR01FL"
- Пароль по умолчанию для ftp и web: "00000000"

Исправлено

- Редкая блокировка по аварии лимитера на старте устройства
- Стабильность сброса блокировки лимитера

[64.10.0.45] 11.03.2026

Исправлено

- Зависание веб при обновлении через OTA
- Время остывания после софт старта 9 мин, а не 15
- Срабатывание лимитера на старте устройства
- Работа автосброса блокировок когда температура уходит в -inf
- Исправлена работа 1-Wire датчиков температуры

[64.10.0.38] 03.03.2026

Исправлено

- Включение реле при температуре процессора меньше 30 градусов Цельсия

[64.10.0.37] 04.02.2026

Добавлено

- Поддержка ревизии устройства с питанием 24 В постоянного тока

[64.10.0.36] 29.10.2025

Добавлено

- Поддержка 1-Wire
 - датчики температуры, совместимые с DS18B2x

[64.10.0.31] 24.10.2025

Добавлено

- Поддержка аппаратной ревизии 1.2
 - Вывод ревизии в OD
- WEB - вкл/выкл автосброса в основной странице настройки

[64.10.0.30] 01.09.2025

Изменено

- Работа фильтра АЦП канала термосопротивления

[64.10.0.28] 19.08.2025

Изменено

- Инверсия реле Alarm

[64.10.0.26] 18.08.2025

Исправлено

- Стабильность показаний каналов измерения температуры

[64.10.0.20] 14.08.2025

Исправлено

- Работа фильтра значений температуры

[64.10.0.15] 07.08.2025

Добавлено

- Возможность назначения имени WiFi AP в **Description Installation Position**(0x2000:9)
- Работа с реле "Alarm"
- Активация WiFi AP и сброс блокировок с помощью внешнего сигнала(NFC)

Добавлено

- Калибровка температуры по 3м точкам

Не реализовано

- RS-485
- 1-Wire