

История изменений системного ПО HCR-06FV2

[20.5.0.05] - 21.12.2021

Добавлено

- Работа с термопарами
- Чтение состояний DI
- Определение статуса DI(обрыв/КЗ) при использовании резисторного блока RM1